

Vrsta enote: **Prostovoljno teritorialno gasilsko društvo**
 Naziv enote: **KOMENDA**

POROČILO O NESREČI

(Št.poročila: 06/09/002798/01, kratek naziv: Požar na objektu-Potok pri komendi 5, Komenda)

Šif. dogodka	Dogodek	Šif. podskupine	Podskupina	Šif. skupine	Skupina
3220101	požari v enostanovanjskih hišah	3220100	požari v enostanovanjskih stavbah	3220000	Požari v objektih

Podatki o dogodku:

Datum in čas prijave: 29.11.2009 10:57

Prijavitelj dogodka: Fizična oseba

Način prijave: Telefonsko

Način prijave neposredno v enoto: Preko sistema radijskih zvez ZARE

Dogodek javljen neposredno v enoto: 964

Občina: KOMENDA

Naselje: POTOK PRI KOMENDI

Ulica: POTOK PRI KOMENDI


Hišna številka: 5

Centroid x: 464005

Centroid y: 118352

Točnost podatka: Koordinate točno določajo lego dogodka

Makro slika:



Mikro slika:

**Opis dogodka:**

Vsebina prve prijave v CO in opis dogodka:
Gori ostrešje hiše.

Način odkritja dogodka, nesreče:

Način odkritja: Občani

Podatki o objektu:

Intervencija na objektu kulturne dediščine Da

Raba objekta: Stanovanjski objekti - Enostanovanjski objekti, stalna raba
 Dejavnost v objektu: dejavnost v skladu z namembnostjo objekta
 Število nadstropij P+ 1
 Število nadstropij skupaj 1
 Število oseb v nastropju 4
 Število oseb v objektu 6
 Površina nadstropja 100,00 m²
 Površina objekta 100,00 m²

Podatki o požaru v objektu:

Nadstropje kjer je izbruhnil požar: 1

Obseg požara: opazi se manjši plamen in dim

Podatki o javljalnikih in hidrantih v objektu:**Razmere ob nastanku:****Vremenske razmere ob nastanku dogodka:****Vzroki za nastanek:**

Domnevni vzrok požara/eksplozije: Kratek stik, distribucija električne energije
 Vzrok vir podatka: Vodja intervencije
 Domnevna povzročitev požara/eksplozije: Drugo
 Povzročitev vir podatka: Vodja intervencije

Povzročitelj:**Posledice dogodka:****Reševane, poškodovane in pogrešane osebe:**

Posledica	Število
reševan	0
mrtev	0
poškodovan	0
pogrešan	0

Reševane, poškodovane in pogrešane živali:**Druge površine požar/eksplozije:****Posledice požara:****Poškodba gradbenega objekta, prometnega sredstva:**

Naziv	Vrsta poškodbe	Količina
-------	----------------	----------

Enostanovanjske stavbe Poškodovan 1

 Ni bilo poškodb na grdbenih objektih ali prometnih sredstvih**Poškodba infrastrukture:** Infrastruktura ni bila poškodovana**Ocena neposredne gmotne škode:**

Škoda: 15.000,00€

Vir podatka: Vodja intervencije

Opis posledic dogodka:**Potek intervencije:****Aktiviranje:**

Vrsta aktiviranja	Aktivirana enota	Zahteva	Čas aktivira.	Način aktivira.	Čas odhoda	Čas prihoda	Čas kontrole	Čas zaključka	Sodel.	Mrt. Pog.	Čas Stroški pripravljenosti od	Čas pripravljenosti do
Aktiviranje, izvoz	KOMENDA		29.11.2009 10:57	Preko sistema za oddajanje osebnega klica iz ReCO	29.11.2009 11:02	29.11.2009 11:04		29.11.2009 13:27	20			
Aktiviranje, izvoz	MOSTE		29.11.2009 11:01	Preko sistema za oddajanje osebnega klica iz ReCO	29.11.2009 11:13	29.11.2009 11:20		29.11.2009 13:27	19			
Aktiviranje, izvoz	KRIŽ		29.11.2009 11:01	Preko sistema za oddajanje osebnega klica iz ReCO	29.11.2009 11:09	29.11.2009 11:14		29.11.2009 13:27	7			

Enota	Vrsta vozila	Količina
KOMENDA - Prostovoljno teritorialno gasilsko društvo	GVC-16/15, GVC-16/24, GVC 16/25, GVC-24/50 1	
KOMENDA - Prostovoljno teritorialno gasilsko društvo	GV-1	1
KRIŽ - Prostovoljno teritorialno gasilsko društvo	GVC-16/15, GVC-16/24, GVC 16/25, GVC-24/50 1	
MOSTE - Prostovoljno teritorialno gasilsko društvo	GVC-16/15, GVC-16/24, GVC 16/25, GVC-24/50 2	

Uporabljene metode gašenja:**Metoda gašenja**

Gašenje z gasilniki

Gašenje z majhnimi količinami vode iz gasilskih vozil - prve gasilske napadalne enote

Vremenske razmere med intervencijo:**Evakuacija:****Uspešnost intervencije:**

Uspešnost: Intervencija je bila uspešna

Vzrok

intervencija je bila uspešna

Intervencijske opombe o poteku:

Po hitrem prihodu 6 gasilcev na kraj požara in ogledu požara, kjer se je iz strehe valil dim, smo s prvim napadom in gasilniki pričeli z gašenjem ostrešja, kjer je bilo jedro požara ob dimniku in nosilec električnega toka. Ker je lastnik objekta tudi podpoveljnik društva, je začetni požar z gasilniki poizkušal že sam pogasiti. Nato smo gasilnike zamenjali z visokotlačno cevjo. Gorelo je območje zračnega mostu ostrešja. Z drugim napadom smo pričeli z odkrivanjem strehe in odzračevanjem dima. Da nebi povzročili še večje škode, ker so podstrešni prostori obdelani z gips ploščami in namenjeni bivanju, smo z vodo izredno varčevali. Po prihodu ostalih gasilcev smo pričeli z odkrivanjem strehe, gašenjem požara s strehe in odstranjevanjem ožganih delov. Takoj je bilo preko centra 112 zaproseno za intervencijo dežurnega električarja, ker je bil objekt še pod napetostjo in je prihajalo do manjših prebojev električne energije. Požar je bil ob 11:18 lokaliziran, popolnoma je bil zadušen ob 11:20. Sledila je nujna sanacija ostrešja, kjer smo prekrili cca 15m² strehe. Manjši del smo začasno prekrili s polivinil folijo in tako preprečili nadaljnjo škodo ob napovedanemu deževju. Dokončna sanacija sledi s strani lastnika po ogledu cenilca zavarovalnice.

Vodenje intervencije:

Datum in čas zaključka intervencije: 29.11.2009 13:27

Gasilska straža:**Poročilo zaključil:**

Ime: Slavko

Priimek: Poglajen

Datum in čas zaključka poročila: 29.11.2009 19:46

Vodja intervencije:

Enota	Ime	Priimek	Vodenje intervencije od	Vodenje intervencije do
KOMENDA	Slavko	Poglajen	29.11.2009 10:57	29.11.2009 13:27

Poročilo izpolnil:

Enota: KOMENDA

Priimek: Poglajen

Ime: Slavko